

TABELAS DE ESCALAS

Tabela P17

Manômetros de Teste 160mm - Classe /a2 ou A3

Escalas Simples

Escala	Numeração	Subdivisão
0/1	0,1	0,005
0/1,6	0,1	0,005
0/2	0,1	0,01
0/2,5	0,1	0,01
0/3	0,1	0,01
0/4	0,2	0,01
0/5	0,2	0,02
0/6	0,2	0,02
0/7	0,5	0,02
0/8	0,5	0,02
0/10	1	0,05
0/15	1	0,05
0/16	1	0,05
0/20	1	0,1
0/21	1	0,1
0/25	1	0,1
0/30	1	0,1
0/35	2,5	0,1
0/40	2	0,1
0/50	2	0,2
0/60	2	0,2
0/70	5	0,2
0/80	5	0,2
0/100	10	0,5

Escala	Numeração	Subdivisão
0/150	10	0,5
0/160	10	0,5
0/200	10	1
0/210	10	1
0/250	10	1
0/300	10	1
0/350	25	1
0/400	20	1
0/500	20	2
0/600	20	2
0/700	50	2
0/800	50	2
0/1000	100	5
0/1500	100	5
0/1600	100	5
0/2000	100	10
0/2500	100	10
0/3000	100	10
0/3500	250	10
0/4000	200	10
0/5000	200	20
0/6000	200	20
0/10000	1000	50
0/15000	1000	50

Escalas Duplas

Escala	Numeração	Subdivisão
14x1	1x0,05	0,05 x 0,005
15x1	1x0,05	0,1 x 0,005
23x1,6	2x0,1	0,1 x 0,01
30x2	2x0,1	0,2 x 0,01
35x2,5	2x0,2	0,2 x 0,01
45x3	5x0,2	0,2 x 0,02
55x4	5x0,2	0,2 x 0,02
60x4	5x0,2	0,2 x 0,02
85x6	5x0,5	0,5 x 0,02
100x7	10x0,5	0,5 x 0,05
140x10	10x0,5	1 x 0,05
150x10	10x0,5	1 x 0,05
200x14	10x1	1 x 0,1
230x16	20x1	2 x 0,1
300x20	20x1	2 x 0,1
350x25	20x2	2 x 0,1
400x28	20x2	2 x 0,1
450x30	50x2	2 x 0,2

Escala	Numeração	Subdivisão
500 x 35	50 x 2	2 x 0,2
550 x 40	50 x 2	2 x 0,2
600 x 40	50 x 2	2 x 0,2
850 x 60	50 x 5	5 x 0,2
1000 x 70	100 x 5	5 x 0,2
1400 x 100	100 x 5	5 x 0,5
1500 x 100	100 x 5	10 x 0,5
2000 x 140	100 x 10	10 x 0,5
2300 x 160	200 x 10	10 x 1
3000 x 200	200 x 10	20 x 1
3500 x 250	200 x 20	20 x 1
4000 x 280	200 x 20	20 x 1
4500 x 300	500 x 20	20 x 2
5000 x 350	500 x 20	20 x 2
5500 x 400	500 x 20	20 x 2
6000 x 400	500 x 20	20 x 2
8500 x 600	500 x 50	50 x 2

psi x kgf/cm² ou psi x bar