

Manômetro Digital com função de registro

WLEO Record (Ei)

O WLEO Record é um instrumento autônomo de medição de pressão, alimentado por uma pilha, com um visor digital, e que foi desenhado para medir e registrar valores de pressão e tempera - tura durante longos períodos de tempo. Tanto o WLEO Record piezoresistivo como o WLEO Record capacitivo (ideal para intervalos de baixa pressão) oferecem as seguintes vantagens:

- Alta precisão, resolução e robustez.
- Alta segurança nos dados registrados pela utilização de uma memória não volátil.
- Indicação do valor atual de pressão e estado do registro.
- Registro da pressão e a temperatura.
- Configuração es oftware de leitura (Logger 4.x) simples e bem estruturados.
- Combinação de registro de dados beaseado em ocorrências de eventos e/ou intervalos de tempo pre-definidos, para evitar o registro de dados desnecessários (p. ex.: medição de mudancas de pressão, exclusivamente).
- Os dados da instalação (juntamente com os comentários) da central de medição podem ser registrados no instrumento.
- ConectordepressãoG1/4"(outras, sobencomenda).
- Também disponível em uma versão com segurança intrínseca.

A pressão é medida uma vez por segundo (intervalo mais curto) e visualizada na tela. A parte superior da tela mostra a pressão atual, e a parte inferior da tela mostra o estado do registro. Todas as versões do WLEO Record estão equipadas com dois botões. O botão da esquerda é utilizado para ligar o instrumento, selecionar as funções e alterar as unidades de pressão. O botão da direita é utilizado para executar a função selecionada.

O WLEO Record tem as seguintes funções:

ZERO Permite posicionar um zero como valor de referência.

UnITs Todos os instrumentos padrão estão calibrados em bar. A pressão pode ser indicada nas seguintes unidades: bar, mbar/hPa, kPa, MPa, PsI ou kp/cm2, (m)H2O

RECORD O registro pode ser iniciado ou finalizado com os botões frontais. A configuração do registroérealizada através de uma interface edos of tware.

Accessórios opcionais: - Borracha de proteção - Bolsa de transporte



LEO Record Fi



WLEO Record



ESPECIFICAÇÕES WLEO Record (Ei)

Margem de Erro Total (0...50 °C)

Edi EdinoAgolo WEED Notora (Ei)			LLO MOCCIA
Intervalos de pressão ¹ , Resolução, sobrepressão	: <u>Intervalo</u>	<u>Resolução</u>	<u>sobrepressão</u>
	-13 bar	1 mbar	10 bar
	-130 bar	10 mbar	60 bar
	0300bar	100mbar	400bar
	0700 bar	100 mbar	700 bar
	01000 bar	100 mbar	1000 bar

± 0.1 %Fs

ESPECIFICAÇÕES WLEO Record (Ei) capacitivo

	Interv	alos de pre	<u>-ão</u> 1	
PR (relativa) / PD² (diferencial) sobrepressão sobrepressão negativa	30 300 30	100 1000 100	300 1500 300	mbar mbar mbar
MargemdeErro Total(1040°C) Estabilidade	±0,2%FS Fs ≥ 100 mbar: ± 0,1 %Fs			Fs ≤ 100 mbar: ± 0,1 mba

 $^{^{1}\,\}text{Outros intervalos de pressão, assim como instrumentos com c\'elulas de medição de pressão relativa, sob encomenda}$

Versão com segurança intrínseca, 94/9/CE

Classificação: 🖾 II 2GExiaIIC T4
Certificadodeconformidade: PTB 05 ATEX 2012 X

Aversão "EExia" do WLEO Recordin corporaum switch como proteção adicional.

As funções, os intervalos e a precisão são idênticos à versão padrão.



O ajuste do zero é feito na fábrica, para os intervalos s61bar abs., sendo de 0 bar absoluto. Portanto, para efetuar medições com o zero de referência à pressão atmosférica, é preciso utilizar a função ZERO SET à pressão atmosférica. Os instrumentos para intervalos >61bar abs. ou instrumentos com um sensor de pressão relativa (eti queta marcada como: "Range in bar rel.") calibram-se com o zero à pressão atmosférica.

 $^{^2} Para avers \tilde{a} o PD, est\'{a} dispon\'i velum tubo capilar flex\'i velde liga ç\~ao, de @6mm$



Especificações WLEO Record (Ei)

Temperatura de armazenamento/trabalho -10...60 °C / 0...50 °C

Frequência de medição regulável (período mínimo de medição: 1 segundo)
Memória ≈57.000medicõescomumintervalodemedicãode≤15s

≈ 28.000 medições com um intervalo de medição de >15s

Alimentação Pilhas de lítio de 3,6V, tipo sL-760

Vida útil da pilha até 2 anos a um ritmo de 1 registro a cada 10s

Ligação depressão G1/4" (outras, sobencomenda)

Medição de temperatura precisão típica 0,5 °C

Interface RS485;conectortraseiroFISCHERcompativelcomocaboconversorparaPCK103-A (RS232)e

K104-A(USB)

Material em Contato com o Meio WLEO Record: Aço inox (Alsl316L), junta de Viton®

WLEO Record capacitivo: Viton® O-ring,membrana cerâmica banhada a ouro.

Proteção IP 65

Dimensões (diâmetro x altura x largura) 76 x 120 x 55 mm (WLEO Record) / 76 x 150 x 55 mm (WLEO Record capacitivo)

LOggER 4.x

OsoftwareLogger4.xéfornecidojuntamentecomocabodeinterface,assimcomopodeserbaixadodiretamentedonossosite.Osoftwareé compatívelcomoWindows(≥Windows95)epermiteconfigurarosDataLoggers(DCXeWLeoRecord)elerosdados.

Osvaloresmedidospodemserrepresentadosgraficamente, exportados, compensados comapressão atmosférica, econvertidos aoutras unidades. A função Online mostra os valores atuais do instrumento.

O Logger inclui o Writer e o Reader.

WRITER

OprogramaWriterpermiteaconfiguraçãoeiniciação.

Funções gerais:

- Visualização dos canais de medição em tempo real
- Indicação do estado de registro
- Edição dos parâmetros de instalação
- Registro contínuo ou sequencial das medições
- Ajuste do zero

Parâmetros de registro

- seleção dos canais de pressão e temperatura

Iniciação do instrumento em função de:

- O tempo de início da medição
- A pressão acima de um limite superior ou abaixo de um limite inferior
- O intervalo de medição nessa condição é selecionável

Registro dos dados em função de:

- Ointervalodemedição(1s...99dias)oudeumeventodefinido
- Uma alteração do nível de pressão
- Ultrapassagem das condições do limiar de pressão
- Ultrapassagem da média de um número determinado de medições
- A combinação de uminterval o fixo e de ume vento

O Logger 4.x também inclui o software Windows CE para PDA.

KELL



REadER

O programa Reader permite a leitura dos dados registrados em um arquivo. Os dados, que podem ser convertidos a diferentes formatos, contêmosvaloresmedidoseaseguinteinformação:Númerodesérie,intervalodemedição,identificaçãodoinstrumento,dadosdain - stalação, dados de leitura, unidades de medição, valores medidos com suas datas e horas, data da leitura, etc.

Funções gerais:

- Leitura do diretório registrado com o tempo de início e o tamanho do arquivo em %
- Leitura dos registros individuais
- Representaçãográficadosdados
- Indicação do estado de registro
- Conversão dos dados a um arquivo de texto para importação ao Excel
- Possibilidade de diversos cálculos

sob encomenda, é possível programar cálculos especiais, assim como a exportação dos dados para uma base de dados do cliente